

# 厨房内の臭気 気になりませんか

厨房内の臭気は、グリストラップの浮上油脂、  
汚泥が腐敗しているのが原因です。

## グリストラップの浮上油脂及び汚泥を確実に処理

油脂分解性能、安全性に優れたバクテリア製剤で低コスト排水処理が可能

これまで、浮上油脂分や汚泥、食物残渣を汲取り、産業廃棄物として処理されて  
いました。施設の衛生管理上また国や市町村の排水基準を守る努力は、かなりのコ  
ストが掛かっております。

環境を守り、快適な労働環境を創造する事に取り組んでいます。

上水から排水及び、サニテーションの一部まで、環境に優しい提案をさせていただきます。

### グリストラップ設置事例（A レストラン）

設置前



設置後



## 設置費用は

状況により異なりますが、低コストで大きな効果を得る為以下の方法があります。

詳しくは、ご相談下さい。（グリストラップ容量1 tを超えるものについては、別途）



### 初期投資を極力抑えた施工

設置費用の一部を月々のバクテリア製剤投入及び管理料として徴収します。（条件は  
係り員まで）



### 設置費用、バクテリア製剤、管理料を現金又はリース、クレジットで決済

リースの場合、5年で設定致します。



### 設置費用のみ支払い

月々バクテリア製剤、管理料を徴収します。

店舗の衛生管理や、従業員の作業負担を軽減し、悪臭や病原菌の元となるスカム（浮上油  
脂）を分解し害虫の発生を抑制します。

お問い合わせは

## コストパフォーマンスに優れた 油脂分解装置